

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2024

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL A – MECHANISCHE UHREN

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen diese per Kostenvoranschlag mit.

3+4-Zeiger-Uhr	104, 105, 240, 243, 244, 344, 444, 456, 556, 656, 657, 809, 810, 836, 856, 856 UTC, 857, 857 UTC, 902, 1736, 1739, 1746, 1800, 6033, 6036, 6060, 6068, 6090, 6100, 6110, 8820, 8824, 8826, 8828, Audi Square, Audi Circle, EZM 3, EZM 3F, EZM 7, EZM 9, EZM 12, T1, T2, U1, U2, U50, U200, U212	320 € 375 € für Ⓜ-Uhren
Chronograph Komplexität I	103, 144, 155, 158, 203, 206, 256, 303, 356, 358, 756, 757, 900, 901, 903, 917, 936, 956, 3006, 6000, 6012, 6015, 6026, 6099, EZM 13, U1000, Audi Square Chrono, Audi Circle Chrono	520 € 575 € für Ⓜ-Uhren
Chronograph Komplexität II	140 SZ01, 142 ST II, EZM 1.1, EZM 10, 6030, 717, 910, 958, 6052, 6066	640 € 695 € für Ⓜ-Uhren

Leistungen der Standardrevision

- Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes, Austausch aller technisch notwendigen Teile)
- Erneuern des Dichtsystems (alle O-Ringe inkl. Krone, Drücker nur sofern technisch notwendig)
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

- Gehäuseaufarbeitung **zusammen mit einer Standardrevision** (Preis exkl. Standardrevision) ab 200 €
Bei Mehraufwand durch Auftragen von Material ab 250 €
- Gehäuseaufarbeitung **ohne Standardrevision** (inkl. Dichtsatz) 298 – 584 €
Gehäuse(teile)aufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen nicht möglich
Gehäuse(teile)aufarbeitung mit geschwärzten Oberflächen nicht möglich
- Armbandaufarbeitung 60 €
bei Mehraufwand mit zwei verschiedenen Oberflächen (z.B. poliert/satiniert) 90 €
mit TEGIMENT-Oberflächen oder schwarz hartstoffbeschichteter Oberfläche nicht möglich
- Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger auf Anfrage
- Teilreparaturen nach Begutachtung
- Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren nach Begutachtung
- Sinn-Uhren aus Edelmetall nach Begutachtung

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2024

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL B – KLASSISCHE MECHANISCHE & HISTORISCHE UHREN

Standardrevision Lemania

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen dies per Kostenvoranschlag mit.

Chronograph Lemania Uhrwerk	140, 142, 156, 157, EZM 1, 6200 Meisterbund, 903 H2, 903 H4, 903 Klassik	925 € 980 € für Ⓐ-Uhren
-----------------------------------	---	----------------------------

Leistungen der Standardrevision

- Werkrevision (zerlegen, reinigen, schmieren, montieren und justieren des Uhrwerkes, Austausch aller technisch notwendigen Teile)
- Erneuern des Dichtsystems (alle O-Ringe inkl. Krone, Drücker nur sofern technisch notwendig)
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

- Gehäuseaufarbeitung **zusammen mit einer Standardrevision** (Preis exkl. Standardrevision) ab 200 €
- Gehäuseaufarbeitung **ohne Standardrevision** (inkl. Dichtsatz) 295 – 584 €
Gehäuse(teile)aufarbeitung mit geschwärzten Oberflächen auf Anfrage
- Armbandaufarbeitung 60 €
bei Mehraufwand mit zwei verschiedenen Oberflächen (z.B. poliert/satiniert) 90 €
mit geschwärzten Oberflächen nicht möglich
- Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger auf Anfrage
- Teilreparaturen nach Begutachtung
- Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren nach Begutachtung
- Sinn-Uhren aus Edelmetall nach Begutachtung

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2024

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL C – QUARZUHREN

Standardrevision

Bei erhöhtem Aufwand können Mehrkosten anfallen. Diese können erst nach Begutachtung in unserem Haus festgestellt werden. Wir teilen dies per Kostenvoranschlag mit.

HYDRO-Uhr	403, EZM 2, U50 HYDRO, UX (EZM 2B) Batteriewechsel bei HYDRO-Uhren sind nur in Verbindung mit einer Standardrevision möglich, da das Werk komplett vom HYDRO-Öl gereinigt werden muss.	295 €
Batteriewechsel (inkl. Dichtsatz)	344 Q, 434, 809, 810, 815 andere Sinn-Quarzuhren nur wenn techn. möglich	210€

Leistungen der Standardrevision

- Reinigen des Werkes (inkl. Altölentsorgung bei HYDRO-Uhren)
- Kontrolle des Uhrwerkes und ggf. Austausch von Verschleißteilen sofern technisch notwendig
- Batterie erneuern
- Regulierung des Werkes
- Reinigen des Gehäuses
- Reinigen und Überprüfen des Metallarmbandes
- Instandsetzen des Metallarmbandes (sofern nötig und möglich, kein Austausch der Schließe)
- Erneuern des Dichtsystems (Austausch von Dichtungselementen sofern technisch notwendig)
- Befüllen der Uhr mit HYDRO-Öl
- Prüfen und Wiederherstellen der Dichtigkeit
- Endkontrolle

Zusätzliche Serviceleistungen

- Gehäuseaufarbeitung **zusammen mit einer Standardrevision** (Preis exkl. Standardrevision) ab 200 €
- Gehäuseaufarbeitung **ohne Standardrevision** (inkl. Dichtsatz) 298 – 584 €
Gehäuse(teile)aufarbeitung mit TEGIMENT-Oberflächen oder mit geschwärzten Oberflächen nicht möglich
- Armbandaufarbeitung 60 €
mit TEGIMENT-Oberflächen oder geschwärzten Oberflächen nicht möglich
- Tausch von Zifferblatt, Drehring, Zeiger auf Anfrage
- Teilreparaturen nach Begutachtung
- Sonstige (nicht aufgeführte) und historische Sinn-Uhren nach Begutachtung
- Sinn-Uhren aus Edelmetall nach Begutachtung

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2024

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

TEIL D – INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB und weitere Informationen zum Ablauf des Services finden Sie auch auf unserer Website www.sinn.de.

Auszug aus den AGB

§ 12 Service, Reparaturen

[...] 12.2 Für Service- und Reparaturaufträge, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung erteilt werden, wird ein entsprechender Kostenvoranschlag übermittelt und die Zustimmung des Kunden zur Durchführung der angebotenen Leistung eingeholt. Die Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlags beläuft sich auf 20,00 EUR inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer zuzüglich der Versandkosten. Dieser Betrag wird im Falle der Ausführung des Auftrags zugunsten des Kunden auf den Rechnungsbetrag angerechnet. [...]

Garantieerklärung für Reparaturen

Ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung garantieren wir – die Sinn Spezialuhren GmbH, Wilhelm-Fay-Straße 21, 65936 Frankfurt am Main – für die von uns erbrachte Serviceleistung Reparatur einer Uhr, eine Haltbarkeitsgarantie für die erbrachten Leistungen. Die Garantie für Serviceleistungen bezieht sich ausschließlich auf die ausgeführten Arbeiten und die ausgetauschten Teile. Die Garantie gilt weltweit, und die Garantiezeit für Serviceleistungen beträgt zwei Jahre ab der Mitteilung der Bereitstellung oder der Rücksendung der Uhr an Sie.

Sollte ein Garantiefall eintreten, werden wir die Uhr für Sie ohne Mehrkosten reparieren.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Reparaturen oder Reparaturversuche, die nicht durch uns oder unsere autorisierten Partner durchgeführt wurden. Eine Liste mit autorisierten Partnern finden Sie unter dem Menü Fachhändler auf unserer Website www.sinn.de
- Verschleißerscheinungen, insbesondere an Armbändern
- Gewaltausübung (Schläge, Stöße, Aufprall)

Ebenso ausgeschlossen von der Garantie sind Reparaturleistungen im Rahmen der Garantie und der gesetzlichen Gewährleistung sowie Reparaturleistungen aus Kulanz.

Nach Kenntnis über den möglichen Garantiefall informieren Sie uns – die Sinn Spezialuhren GmbH per Telefon +49 (0)69 / 97 84 14-400 oder E-Mail kundendienst@sinn.de – unverzüglich, damit Folgeschäden vermieden werden können. Zur Inanspruchnahme der Garantie benötigen wir die Uhr nebst Reparaturbeleg (Rechnung) mit einer detaillierten Schadensbeschreibung.

Wir tragen bei einem Garantiefall die Kosten der Einsendung und der Rücksendung sowie das Transportrisiko, sofern der Transport durch das von uns vorgegebene Transportunternehmen ausgeführt wird und die Uhr sicher verpackt wurde. Kontaktieren Sie uns hierzu per Telefon + 49 (0)69 / 97 84 14-400 oder E-Mail kundendienst@sinn.de. Andernfalls tragen Sie als Kunde die Kosten der Sendung sowie das Transportrisiko.

SERVICE-PREISLISTE DEUTSCHLAND

gültig ab 01.09.2024

Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten die Mehrwertsteuer. Sie sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Anfallende Kosten für Zölle, Einfuhrabgaben und sonstige Gebühren, die bei der Rücksendung der Uhr im Empfängerland anfallen, sind vom Empfänger zu tragen.

Diese Garantie geben wir Ihnen zusätzlich zu Ihren bestehenden, gesetzlichen Rechten bei Mängeln. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt und ihre Inanspruchnahme ist unentgeltlich.

Versandkosten

Für den Hin- und Rückversand entstehen je nach Zustelladresse zusätzliche Kosten.

Versandkosten pro Richtung:

Region	Ersatzteile	Uhren
Deutschland	6,50 €	12,50 €
Europa	30,00 €	80,00 €
Drittland	50,00 €	120,00 €